

เครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น (Particle) Linear Accelerator : LINAC พลังงาน 6 MeV

ตอนที่ 1 การวางแผนงานและดำเนินการ

โดย บัณฑิตา เจริญมาก ศว.

สทท. รับผิดชอบเครื่องเร่งอนุภาคแบบเชิงเส้น (Particle) Linear Accelerator : LINAC พลังงาน 6 MeV (convert to X-ray) จากโรงพยาบาลรามธิบดี จำนวน 1 เครื่อง และจากโรงพยาบาลวัฒโนสถ 1 เครื่อง วัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาคแบบเชิงเส้นที่ประยุกต์ใช้ในการแพทย์ เป็นการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรของ สทท. ด้านการออกแบบ การประยุกต์ใช้งาน รวมถึงการดูแลรักษาและการซ่อมบำรุง

การวางแผนและการดำเนินโครงการ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่

ระยะที่ 1 โครงการรื้อถอนและขนย้ายเครื่องเร่งอนุภาค แบ่งออกเป็น 2 เครื่อง ได้แก่

- เครื่องที่ 1 รุ่น Clinac 600SR จากโรงพยาบาลรามธิบดี กรุงเทพฯ มายัง สทท.องครักษ์ นครนายก
 - เครื่องที่ 2 รุ่น Novalis จากโรงพยาบาลวัฒโนสถ กรุงเทพฯ มายัง สทท.องครักษ์ นครนายก
- ดำเนินโดยเจ้าหน้าที่ของ ศว., ศป., ศร., ศท., วพ. ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องเร่งอนุภาคทางการแพทย์

ระยะที่ 2 โครงการติดตั้งเครื่องเร่งอนุภาค ห้องใต้ดินอาคาร 14 สทท.องครักษ์ ได้แก่

- เครื่องที่ 1 รุ่น Clinac (1995) มีอายุการใช้งานกว่า 20 ปี จึงตั้งไว้เพื่อศึกษาและสำรองอะไหล่
 - เครื่องที่ 2 รุ่น Novalis (2005) มีอายุการใช้งานน้อยกว่า ติดตั้งใช้งานในห้องเครื่องเร่งอนุภาค
- ดำเนินโดยเจ้าหน้าที่ของ ศว., ศร. ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องเร่งอนุภาคทางการแพทย์

ระยะที่ 3 โครงการปรับปรุงห้องควบคุมเครื่องเร่งอนุภาคและสร้างกำแพงกำบังรังสี

ดำเนินโดยเจ้าหน้าที่ของ ศว., ศร., ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องเร่งอนุภาคทางการแพทย์



การรื้อถอนเครื่องเร่งอนุภาคโรงพยาบาลรามารับดี



เครื่องเร่งอนุภาคติดตั้งห้องใต้ดินอาคาร 14 สทท.องครักษ์

การรื้อถอนเครื่องเร่งอนุภาคโรงพยาบาลรามารับดี

เครื่องเร่งอนุภาคติดตั้งห้องใต้ดินอาคาร 14 สทท.องครักษ์

หลังจากดำเนินโครงการเสร็จสิ้นทั้ง 3 ระยะแล้ว จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดย ศว. ร่วมกับ ศส. ที่ปรึกษาด้านเครื่องมือ
นิวเคลียร์ของ สทท. อาจารย์สุวิทย์ ปุณณชัยยะ ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญเครื่องเร่งอนุภาค
จากบริษัท Varian ประเทศไทย ในการปรับปรุงระบบและซ่อมบำรุงเครื่องเร่งอนุภาค จนสามารถกลับมาทำงานได้ กล่าวได้ว่าเป็นเครื่อง
แรกของประเทศไทยที่มีการรื้อถอนแล้วขนย้ายมาติดตั้งใช้งานได้อีก